

ANLAGE 4

Zusätzliche Anforderungen bei der Nutzung medizinischer Großgeräte

| | Zielobjekt | Anforderung | Erläuterung | Geltung ab |
|----|-------------------------|---|---|-------------------|
| 1. | Medizinische Großgeräte | Einschränkung des Zugriffs für Konfigurations- und Wartungsschnittstellen | Es muss sichergestellt werden, dass nur zuvor festgelegte berechnete Mitarbeiter auf Konfigurations- und Wartungsschnittstellen von medizinischen Großgeräten zugreifen können. Standardmäßig eingerichtete bzw. herstellerseitig gesetzte Passwörter müssen gewechselt werden. Der Wechsel muss dokumentiert und das Passwort sicher hinterlegt werden. Standardmäßig eingerichtete bzw. herstellerseitig gesetzte Benutzerkonten sollten gewechselt werden. | 01.07.2021 |
| 2. | Medizinische Großgeräte | Nutzung sicherer Protokolle für die Konfiguration und Wartung | Für die Konfiguration und Wartung von medizinischen Großgeräten müssen sichere Protokolle genutzt werden. Die Daten müssen beim Transport vor unberechtigtem Mitlesen und Veränderungen geschützt werden. | 01.07.2021 |
| 3. | Medizinische Großgeräte | Protokollierung | Es muss festgelegt werden: <ul style="list-style-type: none"> • welche Daten und Ereignisse protokolliert werden sollen, • wie lange die Protokolldaten aufbewahrt werden und • wer diese einsehen darf. Generell müssen alle sicherheitsrelevanten Systemereignisse protokolliert und bei Bedarf ausgewertet werden. | 01.01.2022 |
| 4. | Medizinische Großgeräte | Deaktivierung nicht genutzter Dienste, Funktionen und Schnittstellen | Alle nicht genutzten Dienste, Funktionen und Schnittstellen der medizinischen Großgeräte | 01.01.2022 |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|---|------------|
| | | | müssen soweit möglich deaktiviert oder deinstalliert werden. | |
| 5. | Medizinische Großgeräte | Deaktivierung nicht genutzter Benutzerkonten | Nicht genutzte und unnötige Benutzerkonten müssen deaktiviert werden. | 01.07.2021 |
| 6. | Medizinische Großgeräte | Netzsegmentierung | Medizinische Großgeräte sollten von der weiteren IT getrennt werden. | 01.01.2022 |